



Bei kleinen Maulweiten ist die Anordnung der Drücker im Zwischenbereich der Türblätter zu prüfen !

| Profil Nr. | SFS 1 | SFS 2 | MW     |
|------------|-------|-------|--------|
| 3371       | 35-60 | 35-60 | 90-600 |

Die Bügelanker sind in der Grundform NICHT veränderbar !

Umfassungszarge als Doppeltürzarge mit Radius für 2 überfälzte Türblätter

Ständerwerk

Profil: 3371

S 03.04.02.1-01